



3. Состояние доступности объекта		4. Управленческое решение							
N. п/п	Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Б	ДУ и ВНД	Помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта или реконструкции	2030г.	ДП-В	2030г.	ДУ и ВНД	26.08.2021

N п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки транспорта	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
	Автобусы №18, №140, трамваи №6, №1, нет	340м	5-6 мин.	нет	нерегулируемые	нет	есть (пологий спуск к школе), нет

Т.В.Виноградова

Директор МБОУ «Школа №70»

